

Stivuitor frontal CARER 40 q



Categorie	Stivuitoare frontale
Producător	CARER
Numele companiei	konzu srls
Adresa	Giovanni Verga 2 San Vittore Olona 20028 Italia
Telefon	+39 3927573175
konzu knz http://konzu.unimachines.ro	

Date generale

Localizare	Italia
regiune	Milano
Anul de fabricație	1989
Garanție	Fără garanție
Starea tehnică	Bun

Echipament

Duplex	+
--------	---